

布沢横田線待避所整備外 進捗状況

平成30年6月末現在
事業進捗率35%



施工箇所の支障木を伐採済

平成29年度に2箇所の整備を実施しており、平成30年度は残り5箇所の整備を進めてまいります。

只見町大字布沢地内

位置図



事業の目的

大型車両等のすれ違い困難な箇所に対し、待避所を整備するとともに、カーブ区間では車線を拡幅し見通しをよくしています。

事業の概要

- ◆整備箇所: 7箇所
- ◆L=415m
- ◆平成28年度着工
- ◆平成30年度完了目標