

福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料取り出し
に係る状況確認結果について

平成 31 年 3 月 4 日
福島県原子力安全対策課


福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋オペレーティングフロア及び遠隔操作室の状況を確認し、今後予定されている3号機使用済燃料取り出し作業の安全性等を確認するため、下記のとおり状況確認を実施しましたので、お知らせいたします。

記

- 1 確認日時 平成 31 年 3 月 4 日（月） 9 時 30 分 ～ 14 時 00 分
 - 2 確認場所 3号機原子炉建屋オペレーティングフロア
免震重要棟遠隔操作室
 - 3 確認者 専門委員 6 名
福島県原子力安全対策課職員 6 名
 - 4 確認内容 3号機原子炉建屋オペレーティングフロアの状況
遠隔操作室における燃料・輸送容器移動訓練
 - 5 確認結果
- ① 3号機原子炉建屋オペレーティングフロアのカバー内の状況確認風景



② 3号機原子炉建屋使用済燃料プールの様子



③ 3号機原子炉建屋オペレーティングフロアでの確認状況。専門委員が燃料取扱機／クレーン不具合対策として実施されたケーブル交換箇所等の確認している様子。



④ 免震重要棟遠隔操作室を確認している状況



⑤ 現場確認後の質疑応答をしている状況。設備や作業安全性を議論し、今後、廃炉安全監視協議会でさらなる議論をすることになった。



以上