護岸を整備して、河岸洗掘を防止しました!!





- ○護岸の未整備であったため、河岸が洗掘される 危険性がありました。
- ○護岸を整備して、河岸の洗掘を未然に防止しました。

《地元の声》

平常時や大雨時に河岸の洗掘による災害が心配でしたが、これで安心です。



北須川筋

石川郡平田村大字上蓬田

工事期間:平成30年度 工事延長:約31m

問い合わせ先:

石川土木事務所 業務課 電話0247-26-2138