

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 東)

令和2年5月8日作成
いわき建設事務所



堤防本体を復旧する前に堤防前面に仮堤防を設置しました。
5月末の完成を目標に堤防護岸に着手します。



被災状況 (令和元年10月14日撮影)



仮堤防設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年4月30日)