

台風19号により被災した箇所の復旧状況（夏井川 大念仏）

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



川表張りブロック施工中

施工状況（令和2年4月27日）



被災状況（令和元年10月13日撮影）



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。

川表張りブロック完了 川裏鋼矢板打設中

施工状況（令和2年5月15日）