

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 表門2号)

令和2年5月8日作成
いわき建設事務所



堤防本体を復旧する前に堤防前面に仮堤防を設置しました。5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手します。



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



仮堤防設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年4月27日)

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 四左衛門内)

令和2年5月8日 作成
いわき建設事務所



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



被災状況 (令和元年10月18日撮影)



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年4月27日)

台風19号により被災した箇所の復旧状況（夏井川 大念仏）

令和2年5月8日 作成
いわき建設事務所



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



被災状況（令和元年10月13日撮影）



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況（令和2年4月27日）

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 中島町)

令和2年5月8日作成
いわき建設事務所



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年4月27日)

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 川原)

令和2年5月8日 作成
いわき建設事務所



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



仮堤防設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年4月27日)

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 緑)

令和2年5月8日作成
いわき建設事務所



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



被災状況 (令和元年10月14日撮影)



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中

施工状況 (令和2年4月30日)

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 東)

令和2年5月8日作成
いわき建設事務所



堤防本体を復旧する前に堤防前面に仮堤防を設置しました。
5月末の完成を目標に堤防護岸に着手します。



被災状況 (令和元年10月14日撮影)




仮堤防設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年4月30日)

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (好間川 正当)

令和2年5月8日作成
いわき建設事務所



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



仮堤防設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年4月30日)

台風19号により被災した箇所の復旧状況（新川 長町）

令和2年5月8日作成
いわき建設事務所



被災状況（令和元年10月14日撮影）



堤防コンクリート張ブロック施工中

施工状況（令和2年5月7日）