

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 川原)

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所




川表側 堤防盛土施工中

(令和2年5月15日撮影)



被災状況

(令和元年10月13日撮影)



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月31日撮影)