

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 東)

令和2年6月1日作成
いわき建設事務所




仮締切設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年5月15日)



被災状況

(令和元年10月14日撮影)



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、すりつけ部、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月31日撮影)