


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和2年6月5日（金）
- 2 確認箇所
ガレキ類一時保管エリアP1
- 3 確認項目
1 / 2号機共用排気筒鉄塔解体物の保管状況

4 確認結果の概要

昨年8月1日に作業が開始された1 / 2号機共用排気筒解体工事は、最終ブロックである23ブロック目の解体が4月29日に完了した。解体された排気筒は筒身以外の鉄塔部分等は小割解体されて敷地北側のガレキ類一時保管エリアP1に搬入されたことから保管状況を確認した。（図1）

- ・小割解体された鉄塔解体物は、ガレキ類一時保管エリアP1南西側に仮置きされており、順次、エリア北東側への運搬が行われていた。（写真1）
- ・確認した範囲で鉄塔解体物の表面線量率は約 $1 \mu\text{Sv/h}$ であり、周囲の空間線量率と同等の値であった。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
ガレキ類一時保管エリアP1
(エリア南西側)



(写真1-2)
ガレキ類一時保管エリアP1
(エリア北東側)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。