

一般廃棄物焼却施設における排ガス中の放射性物質濃度

市町村等	施設名称	排ガス 処理形式	測定日	測定内容	測定結果 (Bq/m <sup>3</sup> )		濃度限度に対する割合			検出下限値 (Bq/m <sup>3</sup> )				
					セシウム 134	セシウム 137	セシウム134 割合	セシウム137 割合	合計 (1を超えないこと)	セシウム134	セシウム137			
福島市	あぶくまクリーンセンター	バグフィルター	2019/10/8	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				合計										
			2019/10/9	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				合計										
	あらかわクリーンセンター	バグフィルター	2019/9/17	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				合計										
			2019/9/17	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0			
				合計										
伊達地方 衛生処理組合	清掃センター ごみ焼却施設	電気集じん機	2019/10/3	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				合計										
			2019/10/2	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				合計										
			2019/10/4	ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0			
				合計										
			安達地方 広域行政組合	もとみや クリーンセンター	バグフィルター	2019/10/18	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.28	0.24
							ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.63	0.75
							合計							
2019/10/19	ろ紙部(2号炉)	不検出				不検出				0.27	0.23			
	ドレン部(2号炉)	不検出				不検出				0.70	0.62			
	合計													
郡山市	富久山クリーンセンター	バグフィルター	2019/10/3	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				合計										
			2019/10/3	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0			
				合計										
	河内クリーンセンター	バグフィルター	メンテナンス のため、測 定なし		ろ紙部(1号炉)	-	-	-	-	-	-	-		
					ドレン部(1号炉)	-	-	-	-	-	-	-		
					合計									
				2019/10/4	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0		
					ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0		
					合計									
須賀川地方 保健環境組合	須賀川地方 衛生センター ごみ処理施設	電気集じん機	2019/10/23	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.10	0.14			
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.33	0.28			
				合計										
			2019/10/23	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.13	0.11			
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.36	0.39			
				合計										
田村広域 行政組合	田村東部環境センター	バグフィルター	2019/10/21	ろ紙部	不検出	不検出				2	3			
				ドレン部	不検出	不検出				2	3			
				合計										
	田村西部環境センター	バグフィルター	2019/10/28	ろ紙部	不検出	不検出				2	3			
				ドレン部	不検出	不検出				2	3			
				合計										

市町村等	施設名称	排ガス 処理形式	測定日	測定内容	測定結果 (Bq/m <sup>3</sup> )		濃度限度に対する割合			検出下限値 (Bq/m <sup>3</sup> )	
					セシウム 134	セシウム 137	セシウム134 割合	セシウム137 割合	合計 (1を超えないこと)	セシウム134	セシウム137
白河地方 広域市町村圏 整備組合	西白河地方 クリーンセンター	バグフィルター	2019/10/10	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2	2
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2	2
				合計							
			2019/10/10	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2	2
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2	2
				合計							
会津若松地方 広域市町村圏 整備組合	環境センター	バグフィルター	2019/7/9	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
			2019/9/3	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
			2019/10/8	ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
喜多方地方 広域市町村圏 組合	環境センター山都工場 組合	バグフィルター	2019/10/29	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.17	0.15
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.36	0.48
				合計							
			2019/10/2	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.23	0.17
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.47	0.62
				合計							
南相馬市	クリーン原町センター	バグフィルター	2019/10/29	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.13	0.11
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.40	0.35
				合計							
			2019/10/29	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.12	0.09
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.29	0.39
				合計							
相馬方部 衛生組合	光陽クリーンセンター (1号炉・2号炉集合)	バグフィルター	2019/10/8	ろ紙部(1・2号炉)	不検出	不検出				0.31	0.28
				ドレン部(1・2号炉)	不検出	不検出				0.77	0.81
				合計							
双葉地方 広域市町村圏 組合	南部衛生センター	バグフィルター	2019/10/8	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.20	0.16
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.60	0.51
				合計							
			2019/10/8	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.19	0.20
	ドレン部(2号炉)	不検出		不検出				0.47	0.50		
	北部衛生センター	バグフィルター	2019/10/24	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.19	0.15
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.43	0.46
				合計							
2019/9/13			ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.19	0.16	
	ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.34	0.45			
いわき市	北部清掃センター	バグフィルター	2019/10/7	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.20	0.20
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.60	0.60
				合計							
	南部清掃センター	バグフィルター	2019/10/15	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.062	0.056
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.19	0.26
				合計							
2019/10/15	ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				0.066	0.062			
	ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				0.18	0.19			
合計											