

# 令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和2年6月17日作成  
会津若松建設事務所

復旧工事に着手しました。

宮川 【会津若松市北会津町宮袋字下大沼】

【被災状況（令和元年11月撮影）】



【被災状況（下流方向より撮影）】



【施工状況（令和2年5月22日撮影）】



会津若松市北会津町宮袋字下大沼地内  
復旧延長 右岸L=40.0m



# 令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和2年6月17日作成  
会津若松建設事務所

復旧工事に着手しました。

【被災状況（令和元年11月撮影）】



大沼郡会津美里町旭杉原字大上地内  
復旧延長 右岸L=10.9m

宮川 【大沼郡会津美里町旭杉原字大上】

【被災状況（下流方向より撮影）】



【施工状況（令和2年5月22日撮影）】



# 令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和2年6月17日作成  
会津若松建設事務所

復旧工事に着手しました。

東尾岐川 【大沼郡会津美里町尾岐窪字村上】

【被災状況（令和元年11月撮影）】



【被災状況（下流方向より撮影）】



【施工状況（令和2年5月25日撮影）】



大沼郡会津美里町尾岐窪字村上地内  
復旧延長 左岸L=34.0m



# 令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和2年6月17日作成  
会津若松建設事務所

復旧工事に着手しました。

【被災状況（令和元年11月撮影）】



藤川 【大沼郡会津美里町橋丸字川西】

【被災状況（ドローンにより撮影）】



【施工状況（令和2年5月22日撮影）】



大沼郡会津美里町橋丸字川西地内  
復旧延長 左岸 L = 19.5m



# 令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和2年6月17日作成  
会津若松建設事務所

復旧工事に着手しました。

藤川 【大沼郡会津美里町旭市川字居廻】

【被災状況（令和元年11月撮影）】



【被災状況（ドローンにより撮影）】



【施工状況（令和2年5月22日撮影）】



大沼郡会津美里町旭市川字居廻地内  
復旧延長 左岸L=11.5m

# 令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和2年6月17日作成  
会津若松建設事務所

復旧工事に着手しました。

佐賀瀬川 【大沼郡会津美里町立石田字上金山】

【被災状況（令和元年11月撮影）】



【被災状況（下流方向より撮影）】



【施工状況（令和2年5月25日撮影）】



大沼郡会津美里町立石田字上金山地内  
復旧延長 左岸L≒10.7m



# 令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和2年6月17日作成  
会津若松建設事務所

復旧工事に着手しました。

国道401号 【大沼郡会津美里町西尾字荒田】

【被災状況（令和元年11月撮影）】



【被災状況（法下より撮影）】



【施工状況（令和2年5月25日撮影）】



大沼郡会津美里町西尾字荒田地内  
復旧延長 L=11.0m

