

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況（新川 長町）

令和2年6月30日 作成  
いわき建設事務所



被災状況

(令和元年10月14日撮影)



川裏側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年6月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月29日撮影)



川表側、川裏側の護岸工と堤防天端舗装工を実施し災害復旧工事が完了しました。

護岸工、天端舗装工完了

(令和2年6月29日撮影)