

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 四左衛門内)

令和2年6月30日作成
いわき建設事務所



被災状況 (応急仮工事後)

(令和元年10月18日撮影)




川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月29日撮影)




5月末に川表側の護岸が完成し、6月末に川裏側の護岸が完成しました。引き続き、早期の完成を目指し、天端舗装工について整備していきます。



川裏側 コンクリート張ブロック施工状況

(令和2年6月29日撮影)



川表側 護岸工完了

(令和2年6月29日撮影)