台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 緑)

令和2年6月30日作成 いわき建設事務所





川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月28日撮影)



(令和元年10月14日撮影)



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。 引き続き、早期の完成を目指し、川裏側の護岸 と天端舗装工について整備していきます。



基礎工施工状況 川裏側

(令和2年6月29日撮影)