


台風19号により被災した箇所への復旧状況 (好間川 正当)

令和2年6月30日作成
いわき建設事務所



川表側 コンクリート張ブロック完了
川裏側 鋼矢板打設完了

(令和2年5月28日撮影)




5月末に川表側の護岸が完成し、6月末に川裏側の護岸が完成しました。引き続き、早期の完成を目指し、天端舗装工について整備していきます。



被災状況

(令和元年10月13日撮影)



川表、川裏護岸工完了、天端工施工中

(令和2年6月29日撮影)