

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 戸川原)

令和2年6月30日 作成  
いわき建設事務所



応急仮工事完了 大型土のう設置

(令和元年11月12日撮影)



被災状況

(令和元年10月22日撮影)



6月から堤防の立木伐採に着手しました。  
早期の完成を目指し護岸工等について  
整備していきます。

堤防上立木伐採状況

(令和2年6月30日撮影)