

福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日
令和2年6月23日（火）
- 2 確認箇所
5／6号機北側造成地（大型廃棄物保管庫建設予定地）
- 3 確認項目
大型廃棄物保管庫建設工事の状況

4 確認結果の概要

前回（2月28日）に引き続き、敷地北側の造成地において建設が進められている大型廃棄物保管庫^{※1}の建設工事の状況を確認した。なお、5月20日までに地盤改良工事等の準備工事が終了し、6月1日から本体工事である基礎工事を開始している。（図1）

- ・大型廃棄物保管庫建設予定地は北側から1工区～3工区に分けられており、1工区では基礎構築に向けた配筋作業、2・3工区では足場設置作業等がおこなわれていた。（写真1）

※1 大型廃棄物保管庫：汚染水処理装置（セシウム吸着装置等）から発生する二次廃棄物（使用済吸着塔）等、大型で重量のある廃棄物を保管する施設



（図1） 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
南西側から撮影
(前回撮影：令和2年2月28日)



(写真1-2)
南西側から撮影
(今回撮影：令和2年6月23日)
※写真奥側が1工区、手前側が3工区



(写真1-3)
基礎構築に向けた配筋作業の状況
(1工区)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。