令和元年東日本台風等の災害復旧の進み具合

相双建設事務所・富岡土木事務所

令和３年１月５日

令和元年東日本台風等の災害復旧の進み具合

2021/1/5
相双建設事務所

１　宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

２　災害復旧事業の進捗状況について

３　河川の河道掘削等の実施状況について

４　河川の堤防補強等の実施状況について

５　河川改修事業の進捗状況について

1　宇多川や小泉川の改良復旧事業等について



出典：国土地理院地図に追記して掲載

1　宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川 相馬市西山	
復旧延長	左岸 302.0m
進捗率	95%

被災直後

応急復旧

現　在

1　宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市南飯渕字松下

復旧延長	右岸 77.0m
進捗率	100%



被災直後

応急復旧

現　在

1　宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川 相馬市北飯渕一丁目	
復旧延長	右岸 60.0m
進捗率	100%

被災直後

応急復旧

現　在

1　宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市南飯渕北木関無

河道掘削

施工前

現　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

事務所名	工種	被　災 箇所数 A	施工中		完了済	
			箇所数 B	率 C=B/A	箇所数 D	率 E=D/A
相双建設事務所	小計	249	200	80%	27	11%
	河川	206	167	81%	17	8%
	砂防	11	8	73%	1	9%
	道路	32	25	78%	9	28%
富岡土木事務所	小計	136	136	100%	38	28%
	河川	98	98	100%	27	28%
	砂防	1	1	100%	0	0%
	道路	37	37	100%	11	30%
合　　計	計	385	336	87%	65	17%
	河川	304	265	87%	44	14%
	砂防	12	9	75%	1	8%
	道路	69	62	90%	20	29%

※　完了済み箇所は、施工中の内数である。

2　災害復旧事業の進捗状況について

三滝川
相馬郡新地町大字福田字北向

復旧延長	左岸	右岸
	51.2m	30.5m
進捗率	95%	

被災直後

応急復旧

現　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

太田川
南相馬市原町区高大豆柄内

復旧延長	左岸 155.0m
進捗率	100%

被災直後

応急復旧

現　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

小高川
南相馬市小高区小屋木字川北

	左岸	右岸
復旧延長	278.7m	153.4m
進捗率	60%	

被災直後

応急復旧

現　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

川房川
南相馬市小高区川房字北石名坂

復旧延長	左岸 60.0m
進捗率	100%

被災直後

応急復旧

2　災害復旧事業の進捗状況について

国道１１５号 相馬市山上字菖蒲形	
復旧延長	擁壁 40.0m
進捗率	100%

施工前

施工状況

現　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

相馬浪江線（34）
相馬市坪田

復旧延長	法面工
	40.0m
進捗率	100%

施工前

施工状況

現　在



2　災害復旧事業の進捗状況について

大芦鹿島線（267）
南相馬市鹿島区橲原

復旧延長	擁壁工
	40.0m
進捗率	90%

施工前

施工状況

現　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

新田川
相馬郡飯舘村二枚橋

復旧延長	左岸 40.0m
進捗率	100%

２　災害復旧事業の進捗状況について

北迫川 双葉郡広野町北ノ内	
復旧延長	左岸 ６６ｍ
進捗率	６０％

被災直後

現　在

２　災害復旧事業の進捗状況について

井出川 双葉郡楢葉町木屋下	
復旧延長	左岸 ９５ｍ
進捗率	１０％

被災直後



現　　在



２　災害復旧事業の進捗状況について

富岡川
双葉郡富岡町大木戸川原

復旧延長	左岸 ６２ｍ
進捗率	３６％

被災直後

現　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

小白井川
双葉郡川内村瀬耳上

復旧延長	左岸 １４ｍ
進捗率	１５％

被災直後

現　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

前田川
双葉郡双葉町唐松

復旧延長	左岸 ２７ｍ
進捗率	１００％

被災直後

現　　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

熊川
双葉郡大熊町滑津

復旧延長	左岸 ５９ｍ
進捗率	１０％

被災直後

現　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

請戸川
双葉郡浪江町胡桃ケ入

復旧延長	左岸 １６ｍ
進捗率	１００％

被災直後

現　在

2　災害復旧事業の進捗状況について

葛尾川
双葉郡葛尾村落合

復旧延長	左岸 １６ｍ
進捗率	１００％

被災直後

現　在



3　河川の河道掘削等の実施状況について

新田川
南相馬市原町区上高平

河道掘削

施工前

施工状況

現　在

3　河川の河道掘削等の実施状況について

水無川
南相馬市原町区小川町

河道掘削

施工状況

施工前

現　在

3　河川の河道掘削等の実施状況について

飯樋川
相馬郡飯舘村飯樋

河道掘削

3　河川の河道掘削等の実施状況について

三滝川
相馬郡新地町埒木崎

河道掘削

3　河川の河道掘削等の実施状況について

浅見川
双葉郡広野町大谷内

河道掘削

施工前

現　在

3　河川の河道掘削等の実施状況について

楢生川
双葉郡川内村上川内

河道掘削

施工前

現　在

4　河川の堤防補強等の実施状況について

真野川
南相馬市鹿島区小島田

堤防天端舗装

施工状況

施工前

現　在

5　河川改修事業の進捗状況について（木戸川）

木戸川　全体計画　L=2.4km





5　河川改修事業の進捗状況について（木戸川）

木戸川
双葉郡川内村上川内

河川改修

施工状況

現　　在

5　河川改修事業の進捗状況について（浅見川）



※　工事着手に向け準備中

5　河川改修事業の進捗状況について（水無川）