

宇多川：相馬市



木戸川：川内村



新田川：南相馬市




相双建設事務所・富岡土木事務所
令和3年3月26日

新田川：飯舘村



- 1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について
- 2 災害復旧事業の進捗状況について
- 3 河川の河道掘削等の実施状況について
- 4 河川の堤防補強等の実施状況について
- 5 河川改修事業の進捗状況について

1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について



1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川 相馬市西山

復旧延長

左岸

302.0m

進捗率

100%



被災直後



応急復旧




現在



1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市南飯渚北木関無

河道掘削



施工状況



2 災害復旧事業の進捗状況について

事務所名	工種	被災 箇所数 A	施工中		完了済	
			箇所数 B	率 C=B/A	箇所数 D	率 E=D/A
相双建設 事務所	小計	249	210	84%	136	55%
	河川	206	174	84%	109	53%
	砂防	11	11	100%	3	27%
	道路	32	25	78%	24	75%
富岡土木 事務所	小計	136	136	100%	111	82%
	河川	98	98	100%	84	86%
	砂防	1	1	100%	1	100%
	道路	37	37	100%	26	70%
合 計	計	385	346	90%	247	64%
	河川	304	272	89%	193	63%
	砂防	12	12	100%	4	33%
	道路	69	62	90%	50	72%

※ 完了済み箇所は、施工中の内数である。

2 災害復旧事業の進捗状況について

三滝川

相馬郡新地町大字福田字北向

復旧延長

左岸

右岸

51.2m

30.5m

進捗率

100%



被災直後



応急復旧



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

小高川

南相馬市小高区小屋木字川北

復旧延長

左岸

右岸

278.7m

153.4m

進捗率

90%



被災直後



応急復旧



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

大芦鹿島線 (267) 南相馬市鹿島区禧原

復旧延長

擁壁工

40.0m

進捗率

95%



施工前



施工状況



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

右支小泉川 相馬市小野字南小野

復旧延長

護岸工

50.0m

進捗率

100%



施工前



施工状況



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

浪江国見線 (31) 相馬郡飯舘村滑

復旧延長

法面工

000m

進捗率

000%



施工前



施工状況



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

新田川 南相馬市原町区大谷

復旧延長

護岸工

640.7m

進捗率

50%



施工前



施工状況



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

折木川 双葉郡広野町南沢

復旧延長	左岸
	34.5 m
進捗率	100%



被災直後



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

木戸川 双葉郡楡葉町大谷

復旧延長

左岸

2 3 2 m

進捗率

2 7 %



被災直後



現 在



2 災害復旧事業の進捗状況について

紅葉川

双葉郡富岡町上郡山

復旧延長

右岸

44.4m

進捗率

90%



被災直後



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

川内川 双葉郡川内村下川内

復旧延長	両岸
	857.1m
進捗率	100%



被災直後



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

前田川
双葉郡双葉町唐松

復旧延長

左岸

27m

進捗率

100%



被災直後



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

熊川 双葉郡大熊町諏訪

復旧延長	左岸
	33.5m
進捗率	90%



被災直後



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

請戸川 双葉郡浪江町胡桃ヶ入

復旧延長

左岸

16m

進捗率

100%



被災直後



現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

葛尾川 双葉郡葛尾村手倉

復旧延長	左岸
	137.7m
進捗率	100%



施工前



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

新田川
南相馬市原町区上高平

河道掘削

施工状況



施工前



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

水無川
南相馬市原町区小川町

河道掘削

施工状況



施工前



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

新田川
相馬郡飯舘村関沢

河道掘削

施工状況



施工前



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

浅見川
双葉郡広野町大谷内

河道掘削



施工前



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

檜生川
双葉郡川内村上川内

河道掘削



施工前



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

高瀬川
双葉郡浪江町高瀬

河道掘削



施工前



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

請戸川
双葉郡浪江町幾世橋

伐木・除草



施工前



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

野川川
双葉郡葛尾村野川地内

河道掘削

施工箇所



施工前



現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

葛尾川
双葉郡葛尾村葛尾地内

河道掘削



施工前



現在



4 河川の堤防補強等の実施状況について

潤谷川
南相馬市鹿島区大内

堤防天端舗装



施工前



現在



施工状況



4 河川の堤防補強等の実施状況について

真野川
南相馬市鹿島区小島田

堤防天端舗装



施工前



施工状況



現在



4 河川の堤防補強等の実施状況について

小高川
南相馬市小高区

堤防天端舗装

施工状況



施工前



現在



4 河川の堤防補強等の実施状況について

真野川
南相馬市鹿島区小島田

堤防天端舗装

施工状況



施工前



現在



4 河川の堤防補強等の実施状況について

高瀬川
双葉郡浪江町高瀬

堤防天端舗装



施工前



施工状況



現在



4 河川の堤防補強等の実施状況について

富岡川
双葉郡富岡町本町

堤防天端舗装



施工前



施工状況



現在



4 河川の堤防補強等の実施状況について

紅葉川
双葉郡富岡町上郡山

堤防天端舗装



施工前



施工状況



現在



4 河川の堤防補強等の実施状況について

井出川
双葉郡楡葉町井出

堤防天端舗装



施工前



施工状況



現在



5 河川改修事業の進捗状況について（木戸川）

木戸川 全体計画 L=2.4km



5 河川改修事業の進捗状況について（木戸川）

木戸川
双葉郡川内村上川内

河川改修



被災直後




施工状況




施工状況

5 河川改修事業の進捗状況について（浅見川）



※ 工事着手に向け準備中

5 河川改修事業の進捗状況について（水無川）



5 河川改修事業の進捗状況について（水無川）

水無川
南相馬市原町区高倉

河川改修



施工状況



施工状況

