


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和3年10月7日（木）
- 2 確認箇所
第二土捨て場
- 3 確認項目
旧研修棟南東側に保管されていたコンテナの内容物移し替え後の状況
- 4 確認結果の概要
旧研修棟南東側に置かれていた内容物不明コンテナについて、令和3年4月27日に固体廃棄物貯蔵庫第2棟への運搬作業が実施され、同年6月に内容物の確認作業等が行われた結果、内容物はフレキシブルコンテナバッグに収納された土壌等であることが判明した。その後、内容物が新たなコンテナに移し替えられたことから現況を確認した。（図1、写真1）
 - ・内容物が移し替えられた空コンテナ（以下「旧コンテナ」という。）は、構内北側に位置する第二土捨て場に保管されていた。（写真2）
 - ・旧コンテナは2段積みで保管されており、コンテナ側面には「瓦礫（空コンテナ）」の掲示が貼られていた。なお、確認した範囲で旧コンテナの保管状況に問題は確認されなかった。（写真3）
 - ・東京電力によると、内容物を移し替えた新たなコンテナについては第二土捨て場及び固体廃棄物貯蔵庫第7、8棟に保管しているとのことであった。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
旧研修棟南東側に置かれていた
コンテナ
(令和3年4月27日撮影)



(写真1-2)
固体廃棄物貯蔵庫第2棟に運搬
されたコンテナ
(令和3年5月19日撮影)



(写真2)
第二土捨て場に保管されている
旧コンテナ



(写真3)
旧コンテナの保管状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。