

# 安全確認の実施結果について

## 1 概要

実施日時	令和4年5月25日（水）	実施場所	富岡町
------	--------------	------	-----

## 2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	<input type="checkbox"/>	
② 除去土壌等の積込作業	■	<input type="checkbox"/>	
③ フレコンの結束状況	■	<input type="checkbox"/>	
④ 飛散・流出防止対策	■	<input type="checkbox"/>	

## 3 作業の様子



除去土壌等の保管状況



除去土壌等の積込作業



フレコンの結束状況



飛散・流出防止対策