## 歩きやすい歩道に再整備しました!!





- ○歩道舗装の劣化により段差が生じ、点字ブロックの輝度比が低下するなど、歩行者の安全な通行に支障をきたしていました。
- ○歩道の舗装補修や、点字ブロックの再整備を実施することで、歩行者が安全に通行できるようにしました。

《地元の声》 路面の状態が良くなり、歩きやすくなりました。



県道浪江鹿島線

みなみそうまし おだかく かみまち (南相馬市小高区上町地内)

工事期間:令和2年度 工事延長:L=約650m

## 問い合わせ先:

相双建設事務所管理課 電話O244-26-1220