

ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年10月19日(木)	確認目的	ALPS 処理水第2回放出の状況（放出15日目）	
確認箇所	K4タンクエリア、多核種移送設備建屋、5、6号機敷地護岸ヤード、5、6号機東側電気品建屋			
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input checked="" type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>ALPS 処理水希釈放出設備については、免震重要棟に設置されている監視・制御装置において、設備の運転状況や処理水濃度の監視、ポンプや弁の制御が行われており、現場においても東京電力職員が巡視点検を毎日実施し、設備の状態が確認されていることから、その状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 東京電力社員2名がチェックシートを用い、ALPS 処理水希釈放出設備について、巡視点検を実施し、異常は確認されなかった。（写真1） 			
				
	(写真1-1) ALPS 処理水サンプルタンクの現場盤	(写真1-2) ALPS 処理水移送ポンプ		
				
(写真1-3) ALPS 処理水移送設備に係る電源盤等	(写真1-4) 海水移送ポンプ			