

6月の緊急出動実績

月	事象別出動回数(回)							※ 補修以外の作業も含む	
	事故	故障車	逆走車	落下物	警報	気象	補修 ※	雪氷	合計
6月 ()はH26年6月	1 (1)	3 (5)	1 (2)	1 (3)	1 (0)	2 (2)	4 (8)	0 (0)	13 (21)
H27年度累計 ()はH26年度計	3 (16)	9 (39)	3 (7)	5 (35)	1 (17)	4 (49)	10 (70)	2 (34)	37 (260)

～6月の緊急出動の状況について～

- ・事故: 車2台による接触事故が発生、一時通行規制となった事故が発生。(6月29日)
- ・故障車: エンジントラブル、オーバーヒート等。日頃より車の点検、整備を願います。
- ・逆走車: 1件発生して現場に急行したが、発見できませんでした。(6月3日)
- ・落下物: 段ボールの落下物1件発生。車の部品や家屋等の解体材等。出発前に積み荷の確認をお願いします。

- ・警報: 1件。(大雨警報:6月23日)
- ・気象: 2件。濃霧(6月13日、6月15日)
- ・補修: 舗装補修、路面清掃、看板の補強作業を実施。
- ・その他: 道路の除草作業及び、側溝清掃作業により、速度規制や路肩規制をかける場合がありますので、交通誘導員の指示に従い通行願います。

7月の道路状況と作業状況について(お願い)

これから、あぶくま高原道路では、早朝に霧の発生が多い時期になります。速度の出し過ぎには十分注意し、車間距離を確保して走行願います。また、あぶくま高原道路管理事務所では、現在、8月のお盆前までの期間、走行車両の安全を確保するため、速度規制(50km/h)と路肩規制により、草刈りと側溝清掃を実施しております。交通誘導員の指示に従い安全運転で走行願います。他県で、逆走車による死亡事故が発生しております。標識、案内板に従い走行願います。



あぶくま高原道路で、「あじさいの花」が満開です。

あぶくま高原道路の「平田インターチェンジ」～「小野インターチェンジ」間の上り線(29.9kp)付近の路肩部では、草刈り作業が進み、満開の「あじさいの花」が見頃を迎えております。(平成27年7月6日現在)



☆ 県のホームページで、《あぶくま高原道路》の新情報をご覧になれます。次回の『ニュース』発行は、8月上旬頃の予定です。

あぶくま高原 管理

検索



発行 福島県あぶくま高原道路管理事務所ホームページ (http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/)

