

## 11月の緊急出動実績

月	事象別出動回数(回)							※ 補修作業も含む	
	事故	故障車	逆走車	落下物	警報	気象	その他 ※	雪氷	合計
11月 ( )はH26年11月	0 (3)	2 (2)	1 (0)	2 (3)	0 (0)	5 (2)	5 (4)	1 (0)	16 (14)
H27年度11月末累計 ( )はH26年度11月末累計	7 (19)	29 (24)	8 (4)	16 (21)	5 (8)	12 (12)	32 (56)	3 (2)	112 (146)

## 11月の道路状況と作業状況について

- ・事故: 0件
  - ・故障車: ガスタ1件、パンク1件。出発前の燃料確認をお願いします。
  - ・逆走車: 1件。(平田西ICから小野ICの間)
  - ・落下物: 2件。シート・輪留めの落下物がありました。出発前には、積み荷の再確認をお願いします。
  - ・警報: 0件
  - ・気象: 5件。霧が発生しやすくなっております。
  - ・その他: 5件
- ※ 今年度累計で8件の逆走が発生しております。大変危険ですので、間違えたランプへ進入した際は、逆走せず次のインターまで行って引き返してください。

## 平成27年度除雪安全祈願祭・出動式

11月10日平田ICの除雪ステーションで、安全祈願祭と除雪出動式を行いました。道路利用者の安全な通行を確保するため、万全の態勢で除雪にあたることを確認しました。

安全祈願祭



出動式



## ～こまちみどり愛護会 小野IC美化作業～

11月7日(土)、こまちみどり愛護会による、小野インター周辺での美化作業を行いました。当日は、大和田小野町長さんをはじめ多くの方に参加いただき、来年もまた花いっぱい的小野インターになるようチューリップ球根の植え付けや、除草作業を行いました。作業終了後、愛護会で用意して頂いたおにぎりが豚汁をみんなで美味しくいただきました。本年もありがとうございました。



作業状況

## ライブカメラで、事前確認を

カメラ映像



あぶくま高原道路ライブカメラ

検索

検索をクリック

雪の季節となりました、あぶくま高原道路をご利用の際は、事前にライブカメラで路面状況を確認し、余裕をもってお出かけください。

☆ 県のホームページで、《あぶくま高原道路》の新情報をご覧になれます。

次回の『ニュース』発行は、1月上旬頃の予定です。

発行 福島県あぶくま高原道路管理事務所ホームページ (<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/>)

TEL:0247-55-3545 FAX:0247-55-3531

あぶくま高原 管理

検索

検索をクリック

