

平成27年度 トンネル点検結果(福島県管理道路)

【判定区分】

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

【点検結果】

トンネル名(フリガナ)		路線名	建設年次(西暦)	延長(m)	管理者 管理者名	行政区域 市区町村名	点検記録 判定区分
西鴉川トンネル	(ニシカラスガワトンネル)	国道115号	1983	286	福島県	福島市	II
東鴉川トンネル	(ヒガシカラスガワトンネル)	国道115号	1989	563	福島県	福島市	II
川俣トンネル	(カワマタトンネル)	国道114号	1992	273	福島県	川俣町	II
渡利トンネル	(ワタリトンネル)	国道114号	2003	650	福島県	福島市	II
口太山トンネル	(クチフタヤマトンネル)	国道349号	2002	692	福島県	二本松市	II
横道トンネル	(ヨコミチトンネル)	国道115号	2005	591	福島県	福島市	III
絵馬平トンネル	(エウマダラトンネル)	国道114号	2003	575	福島県	福島市	II
小深谷トンネル	(コフカヤトンネル)	国道399号	1998	102	福島県	福島市	II
大深谷トンネル	(オホフカヤトンネル)	国道399号	2003	356	福島県	福島市	II
羽鳥隧道	(ハトリスエドウ)	県道白河・羽鳥線	1943	70	福島県	天栄村	II
江持隧道	(エモチスエドウ)	県道江持・谷田川停車場線	1969	22	福島県	須賀川市	II
三王坂トンネル	(サンノウサガトンネル)	国道294号	1980	304	福島県	郡山市	II
風越トンネル	(カザゴシトンネル)	国道349号	1983	368	福島県	小野町	II
羽鳥トンネル	(ハトリトンネル)	国道118号	2000	588	福島県	天栄村	II
雁股田トンネル	(カリマシタトンネル)	県道矢吹・小野線	2003	639	福島県	小野町	II
上蓬田トンネル	(カミヨモギダトンネル)	県道矢吹・小野線	2003	184	福島県	平田村	II
こまちトンネル(上り)	(コマチトンネル)	県道矢吹・小野線	2002	115	福島県	小野町	II
こまちトンネル(下り)	(コマチトンネル)	県道矢吹・小野線	2002	115	福島県	小野町	II
矢祭トンネル	(ヤマツリトンネル)	国道118号	1974	206	福島県	矢祭町	II
藤衣岩トンネル	(フジコロイワトンネル)	国道118号	1976	57	福島県	矢祭町	II
剣桂トンネル	(ケンカツラトンネル)	国道289号	1981	109	福島県	西郷村	II
縞石トンネル	(シマイシトンネル)	国道289号	1986	175	福島県	西郷村	III
安心坂トンネル	(アンシンザカトンネル)	国道289号	1991	888	福島県	西郷村	II
棚倉トンネル	(タナクラトンネル)	国道118号	2000	456	福島県	棚倉町	III
滝トンネル	(タキトンネル)	県道原町・浪江線	1977	157	福島県	南相馬市	II
赤根トンネル	(アカネトンネル)	県道原町・浪江線	1978	94	福島県	南相馬市	II